


## LED50

### Camera gauge for compression springs

Test of length and diameters of the springs during the production

Kameramesssystem für Druckfedern. Prüfung von Länge und Außendurchmesser während der Bearbeitung

Système de contrôle par caméra pour ressorts de compression. Contrôle de diamètre et longueur du ressort en cours de production



## LED50TORS

### Camera gauge for torsion springs and wire forms

Test of dimensions with control plan

Kameramessgerät für Schenkelfedern und profilierte Teile. Prüfung der Maße mit Kontrollplan

Système de contrôle par caméra pour mesure de pièces de forme et ressorts de torsion. Contrôle des dimensions en cours de production avec plan de contrôle

