

PMA

Hand operated springs tester

Dinamometro manuale per molle

Dinamómetro manual para resortes

	PMA3-300	PMA6-300	PMA15-300	PMA30-300	PMA50-300	PMA90-300
Capacity Capacità di carico Capacidad de carga	30 N (6.7 lb)	60 N (13.5 lb)	150 N (33.7 lb)	300 N (67 lb)	500 N (112 lb)	900 N (202 lb)
Max. spring length Lunghezza max. molla Longitud máx. del resorte	300 mm (11.8")					
Load resolution Risoluzione forza Resolución fuerza	1 mN (0.0002 lb)	2 mN (0.0005 lb)	5 mN (0.001 lb)	10 mN (0.002 lb)	20 mN (0.005 lb)	50 mN (0.01 lb)
*Min. recommended load *Misura min. raccomandata *Medida mín. recomendada	0,2 N (0.04 lb)	0,4 N (0.1 lb)	1 N (0.2 lb)	2 N (0.4 lb)	4 N (1 lb)	
Length resolution Risoluzione lunghezza Resolución longitudud	0,01 mm (0.00025")					
Dimensions Ingombro Tamaño	540 x 290 x 740 mm (21.2 x 11.4 x 29.1")					

*Min. load meets class 1 following EN-ISO 7500-1 standards; class 0.5 starting from double of the min. test load

*Carico minimo in classe 1 secondo la norma EN ISO 7500-1; la classe 0.5 è applicata dal doppio di tale valore fino al massimo carico

*Carga mínima en clase 1 según norma EN ISO 7500-1; la clase 0.5 se aplica desde el doble de dicho valor hasta la máxima carga

- Hand driven tester with two mechanical stops
- Automatic compensation of the deformation of the load cell
- Possibility to work without any PC, with the predisposition for the connection to a PC with data management and statistic
- 7" LCD display with touch screen

- Movimentazione manuale con due fermi meccanici
- Compensazione automatica della deformazione della cella di carico
- Possibilità di lavoro senza PC, con predisposizione alla connessione PC per la gestione e l'analisi dei dati
- Display 7" LCD con touch screen

- Manipulación manual con dos retenes mecánicos
- Compensación automática de la deformación de la celda de carga
- Posibilidad de trabajar sin PC con la predisposición para la conexión de un PC para la gestión y análisis de datos
- Display 7" LCD con pantalla táctil

PMA

